Suelo Urbano en PDSU

Movilidad Limitada:
Estrangulamientos o pendiente excesiva

1 Por su inadecuación Constructiva.

2 Por su inadecuación Tipológica.

3 Por su estado de conservación

4 Espacios libres degradados.

Borde Urbano desarticulado.

Travesía

Viario estructurante

Arroyo

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

HERRERA DE VALDECAÑAS

Escala	Orientación	Límites	Identificación de Problemas	Elementos estructurantes
1:1000	N			

APROBACIÓN PROVISIONAL ABRIL 2014

I.11 Síntesis de Diagnóstico